



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЦӢНӢС ПАЗА ХАЛЫХ САРИНАҢ АРАЧЫЛАЧАҢ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЗАБОТА»
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХАЗНА БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕЗИ
«САҒЫССЫРАС» ЧОНҒА СОЦИАЛЬНАЙ ХАБАЗЫҒ ПИРЦЕНТИКСӢКӢН»

ПРИКАЗ

" 23 " декабря 2022 г.

г. Черногорск

№ 68-од

*Об утверждении Паспорта доступности
ГБУ РХ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота»*

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в целях обеспечения доступности ГБУ РХ «КЦСОН «Забота» для инвалидов и оказания им необходимой помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт доступности ГБУ РХ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».
2. Заведующей отделения социального обслуживания Мироненко М.С. в срок до 10 февраля 2023 года предоставить план мероприятий («Дорожную карту») по устранению выявленных недостатков.
3. Признать недействующим паспорт доступности Учреждения от 23.05.2016 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Кондратьева

С приказом ознакомлена:

Мироненко М.С.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБУ РХ
«КЦСОН «Забота»
от «23» 12 2022 г. № 18 -од

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБУ РХ «КЦСОН» Забота»

1.2. Адрес объекта: 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1660 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка: да, 6443,9 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1664г., последнего капитального ремонта 1982г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2023г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное Бюджетное Учреждение Республики Хакасия

Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» (ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.б.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг:

- социально – бытовые услуги;
- социально – психологические услуги;
- социально – правовые услуги.
- социально – педагогические

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): стационарная, полустационарная, срочные услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

- Семьи с детьми, в том числе с детьми - инвалидами;
- Несовершеннолетние дети;
- Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных (межэтнических) конфликтов;
- Лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
- Лица, без определенного места жительства;
- Граждане старше трудоспособного возраста, в том числе инвалиды III группы, сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию и передвижению;
- Иные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, признанные нуждающимися в социальной помощи.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды III группы, сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию и передвижению

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

- стационарная форма – одновременное размещение 40 граждан,
- срочные услуги – одновременное размещение 6 человек;
- полустационарная форма – одновременное размещение 8 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд из г.Абакана: маршрутное такси №118 (с ж/д вокзала), № 102 (с автовокзала), № 119 (от остановки «Китайский рынок»); проезд по г. Черногорску: остановка «Социальная гостиница», автобусы: №1, №4а, №7, №10.,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров,

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут,

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная,

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет, их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (к, о, с, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДП-И (к, о, с, у)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (к, о, с, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (к, о, с, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (к, о, с, у)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	В ремонте не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " _____ " _____ 20____ г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от " _____ " _____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от " _____ " _____ 20____ г.

I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участка)
 ГБУ РХ «КЦСОП «Забота»
 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			В норме			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1-1.3	1. Отсутствуют тактильные предупредительные полосы о начале опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.	С	1. Установка тактильных предупредительных полос.	Текущий ремонт.
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			1. Отсутствует обозначенная парковка (автостоянка)	К,О,С,Г,У	2. Оборудование парковки (автостоянки)	Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДГ1-В			
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (К,О,Г,У)		1.1-1.3	Ремонт (текущий)
Автостоянка и парковка	ДУ			Ремонт (текущий)

* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДП-И (К,О,Г,У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.

I. Результаты обследования:
2. Входа (выходов) в здание (центральный)
ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»
655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1	1. Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу. 2. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней.	О, С О, С С	1. Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу. 2. Окраска ступеней	
2.2	Пандус (наружный)	есть			В норме	К, О, С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1	В норме	К, О, С		
2.4	Дверь (входная)	есть		2.1, 2.3	В норме	К К		
2.5	Тамбур	есть	1	2.3	В норме			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДП-И (К, О, Г, У)		2.1	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Пандус (наружный)	ДП-В			НЕ НУЖДАЕТСЯ
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В		2.1	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Дверь (входная)	ДП-В		2.1, 2.3	НЕ НУЖДАЕТСЯ
Тамбур	ДП-В		2.3	НЕ НУЖДАЕТСЯ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДП-И (Г,У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.

Для обеспечения доступности здания для категории инвалидов (К) необходимо установить наружный пандус, дублирующий лестничный марш центрального входа, либо внутренний пандус, дублирующий лестничный марш к заднему входу.

2. Входа (входов) в здание (сзиди)

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150, Республика Хакасия, г. Черногорск.ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.2		С, Г, У		
2.2	Пандус (наружный)	есть		2.2		К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.2		К, О, С, Г, У		
2.4	Дверь (входная)	есть				К		
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ДП-И (К, О, Г, У)		2.2	
Дверь (входная)	ДП-И (К, С, Г, У)		2.1, 2.3	

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К О С Г У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-М (К О С Г У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДП-И (О.С.Г.У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 этаж 2,5,6,9,12,17,20,21,31,35,37,39 2 этаж 3,8,16,23,26,29,303 этаж 3,6,8,16,18,19,25,30,31,32,38	3.1-3.4	1. Отсутствуют предупредительные полосы о препятствии, либо контрастно окрашенная поверхность, либо световые маячки	С	1. Установка предупредительных полос о препятствии, либо контрастно окрашенных поверхностей, либо световых маячков	Текущий ремонт
3.2.1	Лестница (внутри здания)	есть			1. Лестница с первого этажа к задней входной площадке: 1. Отсутствуют поручни с двух сторон 2. Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз. 3. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней.	О, С С С	1. Установка поручней с двух сторон. 2. Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз. 3. Окраска первой и последней ступеней	Текущий ремонт.
3.2.2	Лестница (внутри здания)	есть	1 этаж 21а,29 2 этаж 23а,8а 3 этаж 8а,25а	3.5,3.6	1. Ступени не имеют подступенков. 2. Отсутствуют горизонтальные завершения поручней. 3. Отсутствуют поручни с двух сторон. 4. Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх	К, О, С, Г, У О, С О С	1. Ремонт лестницы 2. Ремонт поручней. 3. Установка поручней с двух сторон. 4. Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз. 5. Окраска первой и	Текущий ремонт.

					и внизу. 5. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней. 6. Ширина марша менее нормы 135 см (98 см).	С О.С.Г	последней ступеней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			1. Отсутствует пандус, дублирующий лестницу к заднему выходу	К	1. Установка пандуса.	Текущий ремонт.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Текущий ремонт.
3.5	Дверь	есть		3.7, 4.1, 4.2-4.8		К К К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Двери не имеют контрастной окраски. 2. Кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены светящейся в темноте краской либо не наклеены световые ленты	К,О,С,Г, У К К,О,С,Г, У	1. Окраска дверей контрастно со стенами. 2. . Окраска кромок ступеней или поручней лестниц светящейся в темноте краской либо наклейка световых лент	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И (К.О.Г,У)	1 этаж- 2,5,6,9,12,17. 20,21,31,35,37,39 2 этаж- 3,8,16,23,26. 29,30 3 этаж - 3,6,8.	2.1	Текущий ремонт.

		16.18. 19,25.30.31.32.38		
Лестница (внутри здания)	ДУ	1 этаж – 21а, 29 2 этаж – 23а,8а 3 этаж – 8а,25а	3.5,3.6	Текущий ремонт.
Дверь	ДЧП-В		3.7,4.1, 4.2-4.8	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВИД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДУ. После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДЧ-В.

Для обеспечения доступности здания для категории инвалидов (К) необходимо установить наружный пандус, дублирующий лестничный марш центрального входа, либо внутренний пандус, дублирующий лестничный марш к заднему входу.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»
 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2 этаж 25,27, 32,33	4.6	В норме			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1 этаж 36 2 этаж 9,10 3 этаж 9,10	4.7,4.8	В норме			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	3	3.5,3.6	1. Высота рабочей поверхности стойки регистрации более нормы 85 см. (116 см.)	К	1. Установить рабочую поверхность стойки различной высоты	Текущий ремонт.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В		4.6	Не нуждается
Зальная форма обслуживания	ДЧ-В		4.7	Не нуждается
Прилавочная форма обслуживания	ДЧ-И (О.Г,У)			Не нуждается

* указывается: ДПВ- доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-

доступно частично всем: ДЧ-И(К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно.ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДЧ-И (О,С,Г,У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДЧ-В

Приложение 4 (II)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда			4.6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. П У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150. Республика Хакасия, г. Черногорск. ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	есть	2 этаж 1,4-6,11,12,14,15,19,20,22 3 этаж 2, 4, 5, 7, 11-15,20,22,26,28,29,34-36	4.1-4.5	В норме			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДЧ-В	2 этаж-1,4-6, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22 3 этаж-2,4,5,7,11-15,20,22,26,28,29,34-36	4.1-4.5	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДЧ-В

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150. Республика Хакасия, г. Черногорск.ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 этаж 23-25,27,28,33 2 этаж 21 3 этаж 23	5.1,5.2	1. Нет опорных поручней, крючков для костылей.	К К,О	1. Установка опорных поручней, крючков для костылей, знака доступности помещения.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	1 этаж 41	5.3	1. Отсутствует доступная закрытая душевая кабина для (О), (С). 2. Отсутствует оборудованная кабина для (К)	О С К	1. Установка доступной для (О), (С) закрытой душевой кабины. 2. Установка оборудованной для (К) кабины	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (С,Г,У)	1 этаж-23-25, 5.1,5.2 27,28,33 2 этаж-21 3 этаж-23	5.1,5.2	Текущий ремонт
Душевая/ ванная комната	ДЧ-И (Г,У)	1 этаж-41	5.3	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДЧ-И (Г,У). После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДЧ-В.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ГБУ РХ «КЦСОН «Забота»

655150. Республика Хакасия, г. Черногорск.ул. Энергетиков, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			1. Отсутствует символ доступности входа (в случае, если не все входы в здание доступны). 2. Отсутствует указатель направления к доступному элементу (у недоступных для инвалидов выходов и лестниц).	К К	1. Установка символа доступности входа. 2. Установка указателя направления к доступному элементу.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть				К,О,С,Г,У		
6.3	Тактильные средства	нет			1. Отсутствует маркировка кабинетов приема со стороны ручки.	С	1. Установка маркировки кабинетов приема со стороны ручки на высоте от 1,3 до 1,4м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-И (О,С,Г,У)	2 этаж-21 3 этаж-23		Текущий ремонт
Акустические средства	ДП-В			
Тактильные средства	ДП-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зоны ДУ. После выполнения работ по адаптации в рамках текущего ремонта возможно обеспечить доступность зоны ДП-В.